

Direcția patrimoniu
Serviciul administrativ gospodăresc

Nr. 212525 / 05.11. 2025

RĂSPUNS CONSOLIDAT nr. 1

la solicitările de clarificări primite din partea operatorilor economici cu privire de servicii de asigurare imobile

Având în vedere Solicitarea de clarificare înregistrată la CJHR cu nr. 212423/05.11.2025, prezentăm mai jos poziția Autorității Contractante ca răspuns la solicitarea de clarificări primită.

Întrebare nr. 1: Ne interesează în special următoarele informații pentru clădirile de la pozițiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10:

- Exista autorizație ISU (acolo unde se impune)?
- Ce mijloace de protecție la incendiu există la fiecare locație? – menționați tip și număr (stingătoare, hidranți interioși și/sau exteriori, detecție la incendiu, alarma incendiu, sisteme de sprinklere etc.)
- În cazul celor 3 vile de la Baile Homorod: acestea au regim de pensiuni? Dacă DA, câte camere și câte locuri au?

Autoritatea contractantă răspunde după cum urmează:



Nr. crt.	Denumire imobil	Adresa	Autorizație ISU	Mijloace de protecție						
				Stingă toare	Hidranți interiori	Hidranți exteriori	Detectie la incendiu/al armă	Paratrăs net	Spindere	Bariere de fum
1.	Palatul administrativ al jud. Harghita (S+P+4E)	P-ța Libertății, nr. 5, M. Ciuc	NU	DA	DA	DA	Centrală de incendiu	Există	Nu există	Există
2.	Clădire Policlinică stomatologică (P+2E)	B-dul Timișoarei, nr. 4, M. Ciuc	NU	DA	DA	DA	Alarmă manuală	Există	Nu există	Există
3.	Clădire Premial M. Ciuc	Str. Petőfi Sándor, nr. 14, M. Ciuc	NU	DA	DA	DA	Nu există	Există	Nu există	Există
4.	Clădire Patinoar M. Ciuc	Str. Patinoarului, nr. 3, M. Ciuc	NU	DA	DA	DA	Nu există	Există	Nu există	Există
5.	Vila nr. 25 Băile Homorod	Băile Homorod	NU	NU	NU	NU	Nu există	Nu există	Nu există	Nu există
6.	Clădire spital Bălan + centrală termică	Str. 1 Decembrie 1918, nr. 32, Bălan	NU	NU	DA	DA	Alarmă manuală	Există	Nu există	Există



7.	Clădire Policlinică Bălan cu CT, + magazie, morgă și atelier	Str. 1 Decembrie 1918, nr. 32, Bălan	NU	NU	NU	DA	Alarmă manuală	Există	Nu există	Există
8.	Centrul de sănătate pentru copii Sânmartin	Sânmartin, str. principală, nr. 360	NU	DA	DA	DA	Alarmă manuală	Există	Nu există	Există
9.	Vila nr. 4 Băile Homorod	Băile Homorod	NU	NU	NU	NU	Nu există	Nu există	Nu există	Nu există
10.	Vila nr. 6 Băile Homorod	Băile Homorod	NU	DA	NU	DA	Alarmă manuală	Există	Nu există	Există

Notă:

Poz. 1: Clădirea se află în curs de reabilitare energetică.

Poz. 2: Clădirea se află în curs de reabilitare energetică.

Poz. 5: Clădirea este eliberată, nu se desfășoară nici-o activitate.

Poz. 9: Clădirea este eliberată, nu se desfășoară nici-o activitate.

Poz. 10: Clădirea este eliberată, nu se desfășoară nici-o activitate, se află în curs de reabilitare energetică.

Direcția patrimoniu
Birta Antal
director executiv

Serviciul administrativ gospodăresc
Varga Ottó
șef serviciu

Bodó Emőke
consilier

