

Divizarea actuală a spațiilor/consumatorilor existente în cadrul clădirii Policlinica Bălan, și situația existentă respectiv modificările cerute pentru contorizarea separată acestor spații (măsurarea energiei electrice consumate):

Nr.crt.	Denumire consumator/ subconsumator deținător spațiu, client final	Marcare spațiu, subspațiu / culoare pe planșă	Componenta spațiu, subspațiu conf.planșe expertiză: A 02, A 03 (anexele 4.și 5.) (nr. cameră/cabinet)	Necesitatea verificării și/sau instalării contor(grup de măsură) pentru acest spațiu /subconsumator	Necesitatea schimbării/ înlocuirii conductoare pentru acest spațiu	obs.
1	Spații comune (holuri, coridoare, scara....)	Cp1 / roșu Cp2 / roșu Cp3 / roșu Ce1 / roșu Cs1 / roșu	P20 se află în P28 P16a E24 parter Spital spate	NU: 1	NU	Hol intrare parter, scara prizele pt. centrala termică A centrala termică B Hol etaj centrala termică existentă
2	Consiliul Județean Harghita (spații neutilizate)	Jp1 / portocaliu	P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P15, P16, P17, P18	instalare contor: 2	NU	parter
3	Salvarea (Serviciul de Ambulanță Județean Harghita)	Sp1 / albastru Sp2 / albastru Sp3 / albastru Sp4 / albastru	P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P29, P30, P14, P19 Garaj Priză	instalare contor: 3	DA	parter parter se află în exterior lângă partea dreapta spate a clădirii se află la dreapta intrării principale pe perete exterior
4	Farmacia (Ropharma)	Fp1 / verde	P31, P32, P33, P34, P35, P36,	instalare contor: 4	DA	parter
5	Consiliul Local Bălan (Serviciul de asistență socială)	Le1 / galben Le2 / galben	E7, E8, E9, E10, E10a, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E22, E23 E18, E19, E20, E20a, E21	verificare și/sau instalare: 5a instalare contor: 5b	NU DA	CONTOR EXISTENT 5a se află în tabloul etaj/instalare contor în cazul dacă nu măsoară tot consumul din spațiu etaj
6	Medic de familie (cabinet medical)	Me1 / albastru	E1, E2, E3	instalare contor: 6	DA	etaj
7	Medic stomatolog (cabinet medical)	Me2 / mov	E4, E5	verificare și/sau instalare: 7	NU	CONTOR EXISTENT se află în tabloul etaj/instalare contor în cazul dacă nu măsoară tot consumul din spațiu
8	Medic de familie (cabinet medical)	Me3 / verde	E6, E6a	verificare(dacă contorul este legat anterior contorului principal): 8	NU	CONTOR EXISTENT se află lângă contor principal, montat de electrica cu contract separat, titular contract de furnizare=medicul de familie/client final
9	Intrare/branșame nt principal Consiliul Județean Harghita	roz	perete, dreapta intrării	verificare dacă corespunde pentru quantumul de energie consumat în clădire: 9	NU	CONTOR EXISTENT se află la dreapta intrării principale pe perete exterior, titular contract de furnizare=Consiliul Judetean Harghita/client final

Valorile diferențelor între două citiri = valorile consumurilor pe o perioadă trebuie să respecte relația:

1. Consum spații
comune

=

9. Consum citit pe contor
principal

-

TOTAL subconsumatori contorizati(2+3+4+5+6+7)

2. consum citit pe contorul: 2

3. consum citit pe contoarele: 3a

4. consum citit pe contorul: 4

5. consum citit pe contoarele: 5a+5b

6. consum citit pe contorul: 6

7. consum citit pe contorul: 7

