



LEGENDA:

11 - 600/2
v = 3/4"




cod corp de încălzire

conducta agent termic tur

conducta agent termic retur

corp de incalzire



Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data	Proiect nr.
	S.C. DANINA STAR S.R.L. J-08 / 3836 / 92			Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA	6172/2
Specificatie	Nume	Semnatura	SCARA	Titlu proiect:	Faza:
SEF PROIECT	Ath. DANINA ORMENISAN		1:100	ELABORARE EXPERTIZE TEHNICE, CARTI TEHNICE SI MANUALE DE MENTENANTA PENTRU IMOBILE CARE APARTIN PATRIMONIULUI JUD. HARGHITA Str. Petofi Sandor nr. 14, Miercurea Ciuc, jud. Harghita	RELEVU
RELEVAT	P.F.A. Filip Iuliu Certif. 639672009		DATA	Titlu plansa:	Plansa nr.
DESEMAT	Ing. ZUGRAVESCU I.		20.09.2012	Dispensarul medical din str. Petofi Sandor Mun. Miercurea Ciuc, Str. Petofi Sandor, Nr. 14	IT 01
VERIFICAT	Ing. ALIN NEDELEA			INSTALATII TERMICE - PLAN PARTER -	Revizia nr.
D.A.P.					00
				Editia nr.	01

©COPYRIGHT ! Acest proiect este proprietatea intelectuala a S.C. "DANINA STAR" S.R.L. Instrainarea, multiplicarea sau folosirea cu alta destinatie decat cea prevazuta in contract a planselor sau materialelor aferente intra sub incidenta legii dreptului de autor.